

datējums	celtniecība	1890.g. - 1. PK (1910.g. ?)
	pārbūves	1920.gadi – nojauc āra kāpnes un pabeidz fasāžu apdares darbus
stāvu skaits		2 (pret Pilskalnu 1 stāvs)
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	8
	materiāls	dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	V un J apmetums
	sienas	V un J apmetums; neapmesti J ķieģeļi
	zeldmiņi	V un J apmetums; neapmesti J ķieģeļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	3 aplodas
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	8 KN; 32 tukšas logailas
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1 aploda
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	2 KN; 1 tukša durvjaila
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	3
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	izmūrētas starpdzegas, palodzes un ailu pārsedzes; profilēti spāru gali
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		S MET enkuri
apkārtne elementi		-

adrese
Sabile, Talsu iela 16

kadastrs	88130040011001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	09.10.2025.

zudumi
kāpnes uz 2.stāvu R fasādē; izmūrētās ailu pārsedzes 1.stāvā

autentiskuma pakāpe	59%
apjoms – 85%; jumta forma – 75%; būvgaldniecība – 4%; apdare un dekors – 75%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 5
ļoti slikts – nepieciešami lieli ieguldījumi visas ēkas atjaunošanai

novērtējums pilsētvidē
vēsturiskai videi atbilstoša ēka, nav pieļaujama ēkas zaudēšana. Tā atrodas 3 ielu krustojumā, fokusējas Meža ielas skata perspektīvā virzienā no Talsiem.

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
apmetuma atjaunošana; arhitektoniski atbilstošu būvgaldniecības izstrādājumu izmantošana; 1.stāva ailu pārsedžu atjaunošana

piezīmes
Lielākā daļa logailu un vienas durvis bez aizpildījuma



Talsu_16_88130040011001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.
Jaunas jumta logu izbūves. Fasādes centrālā daļa uzmūrēta no jauna.



Talsu_16_88130040011001_fasade2
Skats uz ēku no austrumiem.



Talsu_16_88130040011001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.
Jaunas jumta logu izbūves.



Talsu_16_88130040011001_fasade4
Skats uz ielas korpusa dienvidu fasādes austrumu galu.



Talsu_16_88130040011001_fasade5
Skats uz pagalma korpusu no dienvidrietumiem.
Jauna jumta loga izbūve.



Talsu_16_88130040011001_fasade6
Skats uz ēku no rietumiem.



Talsu_16_88130040011001_fragments1
Fasādes cokoldaļas apdare pagalma korpusam.



Talsu_16_88130040011001_fragments2
Sākotnējas spāres ar dekoratīvi grieztu galu.



Talsu_16_88130040011001_logs1
Saglabājusies sākotnējā loga aploda.



Talsu_16_88130040011001_durvis1
Saglabājusies sākotnējā durvju aploda un seglīstes.



Talsu_16_88130040011001_detala1
Sākotnējais skurstenis.












Talsu_16_88130040011001_detala2
Sākotnējais skurstenis.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / IEVA LIEPA 21.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
			1910.g. ?			
pamataploms fasāde						1.ks izpildīts uz balsinājuma gruntējuma.
			fasāžu apdares darbi nav pabeigti	1.ks. S 0530-Y30R	3.ks. S 1010-Y50R	
piebūves fasāde						
dekoratīvie elementi						Krāsojums konstatēts uz ķieģeļu starpdzegas un logailu pārsedes ar dekoratīvu šuvojumu.
			fasāžu apdares darbi nav pabeigti	1.ks. S 3060-Y80R	3.ks. S 4550-Y60R	
dekoratīvie elementi						Krāsojums konstatēts uz izmūrētām palodzēm. Spāru galiem vēsturisks krāsojums nav konstatēts.
			fasāžu apdares darbi nav pabeigti	1.ks. S 0530-Y30R	3.ks. S 1010-Y50R	
cokols						Krāsojums fiksēts uz vēsturiskā apmetuma Talsu ielas fasādē.
			fasāžu apdares darbi nav pabeigti	1.ks. S 3040-Y40R	3.ks. S 4502-G	
durvis					Durvis atrodas piebūvē.	Krāsojums fiksēts uz pagalma durvju aplodas un noseglīstēm. 2.PK-1970.g. periodā durvis atrodas piebūvē, kas pašlaik nojaukta.
				1.ks. S 6020-Y80R		
logi						Sākotnējo logu aplodas ēkas zeldiņos apsekošanai tehniski nebija aizsniedzamas.
slēgi						
piezīmes				Ķieģeļu mūrējuma elementi 1. ks. krāsoti pirms šuvošanas ar kaļķa javu.	2.ks. fasāde S 1015-Y30R, cokols S 3050-Y60R.	