

datē-jums	celtniecība	19.gs.1.puse (1833.g. ?)
	pārbūves	19.gs.2.puse – uzcelts 2.stāvs; 1960.gadi – piebūve pagalmā; 21.gs. - piebūves pārbūve
stāvu skaits		1; 2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi
	sienas	mūra
	zelmiņi	mūra; koka
jums	forma	divslīpju; piebūvei – vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	V un J apmetums
	sienas	V un J apmetums
	zelmiņi	V apmetums; J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4
	Pēc ~1970.g.	2 K; 3 KN; 21 PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprīkojums	MET daļas no 1 ruļļveida žalūzijas
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1
	Pēc ~1970.g.	7 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	3 (visiem pārmūrētas galvas)
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dehors	sākotnējs	-
	vēsturisks	izmūrētas palodzes; profilētas mūra dzegas un starpdzegas
	Pēc ~1970.g.	dēļu dzega; izmūrētas palodzes
detāļas		V karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Ventspils iela 1/3

kadastrs	88130020156003
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	09.10.2025.

zudumi
slēgi, vertikāļu dēļu apšuvums divstāvu apjoma zelmīnī, dakstiņi, pakāpieni pie ieejas durvīm

autentiskuma pakāpe	68%
apjoms – 90%; jumta forma – 90%; būvgaldniecība – 15%; apdare un dekors – 75%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2
labs - nepieciešami minimāli līdzekļi fasāžu pārkrāsošanai

novērtējums pilsētvidē
nozīmīga ielas frontes un vēsturiskā centra apbūves daļa. Veido Sabilei simbolisku ielas skatu

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
jumta seguma nomaina uz dakstiņiem; būvgaldniecības izstrādājumu nomaina uz vēsturiski atbilstošiem; vitrīnu arhitektoniska sakārtošana, vienota aizpildījuma izveide atbilstoši vēsturiskam

piezīmes



Ventspils_1_3_88130020156003_fasade1
Skats uz ēkām no ziemeļaustrumiem.



Ventspils_1_3_88130020156003_fasade2
Skats uz ēkas divstāvu apjomu no austrumiem.



Ventspils_1_3_88130020156003_fasade3
Skats uz ēkas divstāvu apjomu no ziemeļiem.



Ventspils_1_3_88130020156003_fasade4
Skats uz ēkas divstāvu apjomu no rietumiem.



Ventspils_1_3_88130020156003_fasade5
Skats uz ēkas vienkāršā apjomu no austrumiem.



Ventspils_1_3_88130020156003_fasade6
Skats uz ēkas vienkāršā apjomu no rietumiem. Piebūve – 1960.gadi, pārbūvēta 21.gs.



Ventspils_1_3_88130020156003_fasade7
Skats uz divstāvu apjoma dienvidu zelmīni un 21.gs. pārbūvēto 1960.gadu piebūvi.



Ventspils_1_3_88130020156003_fragments1
Skats uz vienkārtējā apjoma dienvidu fasādes zelmīni ar jaunu dēļu apšuvumu (vēsturiski dēļi likti vertikāli).



Ventspils_1_3_88130020156003
_durvis1
Vēsturiskas durvis vienkāršā
apjomā.



Ventspils_1_3_88130020156003_logs1
Vēsturisks rullveida žalūzijas metāla nosegs ailes augšmalā.

















Ventspils_1_3_88130020156003
_detala1
Vēsturisks karoga turētājs.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / EVA ROTČENKOVA 14.11.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
	19.gs. 1.p.					
pamatajoma fasāde						Krāsojums konstatēts pagalma fasādē. ielas un gala fasādēm jauns pārziedums.
			1.ks. KAĻKA BALTS	2.ks. S 0515-Y60R	3.ks. S 1015-Y80R	
piebūves fasāde						Piebūve pagalmā - 1960.gadi, pārbūvēta 21.gs.
dekoratīvie elementi						Krāsojums konstatēts uz izmūrētajām palodzēm. Starpdzegai ielas fasādē vēsturiskais krāsojums nav saglabājies. Jumta dzega apsekošanai tehniski nebija pieejama.
			1.ks. KAĻKA BALTS	2.ks. S 0515-Y60R	3.ks. S 1015-Y80R	
cokols						Krāsojumi uz cokola fakturētā apmetuma.
			1.ks. S 5030-Y80R	2.ks. S 2030-Y70R	3.ks. S 3005-Y20R	
durvis						Krāsojums konstatēts pagraba dēļu durvīm vienkārša apjoma pagalma fasādē.
			1.ks. S 1002-B	2.ks. S 5030-Y70R	3.ks. S 6020-G10Y	
logi						Krāsojums konstatēts veikala skatloga aplodai ielas fasādē.
				1.ks. S 2030-G90Y	2.ks. S 5040-Y70R	
slēgi						Nav saglabājušies.
piezīmes	Sākotnējais apmetums nav saglabājies.	Periodam atbilstošs apmetums nav saglabājies.	Krāsojums uz periodam atbilstoša apmetuma.	20.gs. 30.gadu fotoattēlā redzama ielas fasāde, krāsota tumšā tonī.		