

datējums	celtniecība	1665.g.; 1682.g. - tornis
	pārbūves	1780.g. - altārgals; 1857.g. - plaši remontdarbi; 1876.g. - sakristeja
stāvu skaits		1; tornis – 4
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	laukakmeņi; dolomīts
	sienas	laukakmeņi; dolomīts; ķieģeļi
	zelmiņi	mūra
jums	forma	2slīpju – jomam, sakristejai; 2slīpju ar nošļauptu galu – altārdaļai; 4slīpju - tornim
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	S un V apmetums
	sienas	S un V apmetums
	zelmiņi	V apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	16 (1857.g.); 1 (1876.g.); 1
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	16 (1857.g.); 1 (1876.g.); dažī rokoko stūreņi
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 (1876.g.)
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	1 (1876.g.)
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 (19.gs.2.p.); 1 (1876.g.); 1 (20.gs.1.p.)
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	1 (19.gs.2.p.); 1 (1876.g.); 1 (20.gs.1.p.)
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	3 N
dehors	sākotnējs	mūra portāls
	vēsturisks	dēļu dzegas; robdēlis
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		torņa MET smaile ar krustu; MET vējradis ar gadskaitli 1780; MET krusts
apkārtne elementi		-

adrese
<b>Sabile, Ventspils iela 4 (baznīca)</b>

kadastrs	88130010096001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	09.10.2025.

zudumi

autentiskuma pakāpe	98%
apjoms – 100%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība - 100%; apdare un dekors – 95%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 1
kultūrvēsturiski unikāla ēka, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6762

vizuāls tehniskais novērtējums – 3
apmierinošs – fasāžu remonts, galdniecības izstrādājumu remonts, krāsošanas darbi, torņa portika daļas plaisu rašanās iemeslu noskaidrošana un novēršana

novērtējums pilsētvīdē
dominante pilsētas siluetā, simbols

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai

piezīmes



Ventspils\_4\_88130010096001\_fasade1  
Skats uz baznīcu no rietumiem.



Ventspils\_4\_88130010096001\_fasade2  
Skats uz baznīcas dienvidaustrumu fasādes rietumu galu.



Ventspils\_4\_88130010096001\_fasade3  
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Ventspils\_4\_88130010096001\_fasade4  
Skats uz ēku no austrumiem.



Ventspils\_4\_88130010096001\_fasade5  
Skats uz ziemeļrietumu fasādes austrumu galu un sakristeju.



Ventspils\_4\_88130010096001\_fragments1  
Baznīcas dienvidrietumu fasādes fragments ar portiku (1682.g.).



Ventspils\_4\_88130010096001\_dzega1  
Dzegas baznīcas altārgalam (augstāk – 1780.g.) un sakristejai – 1876.gads.



Ventspils\_4\_88130010096001  
\_durvis1  
Baznīcas galvenās ieejas  
durvis. Vērtnes – 19.gs.  
2.puse. Virs vērtņēm esošais  
dekors, iespējams,  
hronoloģiski senāks.



Ventspils\_4\_88130010096001  
\_durvis2  
Sakristejas durvju ārējā kārta.  
20.gs.1.puse.



Ventspils\_4\_88130010096001  
\_durvis3  
Durvju vērtne sakristejas  
zelminī. 1876. gads.



Ventspils\_4\_88130010096001\_logs1  
Baznīcas logs dienvidrietumu fasādē. 1857. gads.



Ventspils\_4\_88130010096001\_logs2  
Logs. 1857. gads.



Ventspils\_4\_88130010096001\_logs3  
Vēsturiskais aprīkojums. Apakšējās vērtnes vira un stūreņi – 1857. g., augšējās vērtnes vira – 19.gs. beigas – 20.gs. sākums.



Ventspils\_4\_88130010096001\_logs4  
Sakristejas logs. 1876.g.



Ventspils\_4\_88130010096001\_logs5  
Sakristejas loga aprīkojums. 1876.g.



Ventspils\_4\_88130010096001\_logs6  
Vēsturisks logs torņa dienvidrietumu fasādē.



Ventspils\_4\_88130010096001\_slegis1  
Sakristejas loga slēģis (1876.g.) ar vēsturisku aprīkojumu.



Ventspils\_4\_88130010096001  
\_slegis2  
Slēģa vira. 1876. gads.



Ventspils\_4\_88130010096001  
\_slegis3  
Sekundāra slēģa vira. 19.gs.  
beigas – 20.gs. 1.puse.



Ventspils\_4\_88130010096001  
\_slegis4  
Slēga atvērta stāvokļa  
fiksators. 1876.gads.



Ventspils\_4\_88130010096001  
\_detala1  
Vēja rādītājs. 1780.gads.