

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g.
	pārbūves	mūra
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	dolomīts
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	ķieģeļi
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums
	sienas	S apmetums
	zelmiņi	S apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	4
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	2
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	2
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	2
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	izmūrēti pilasti, dzegas, starpdzega
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	robdēlis
detāļas		MET krusts; MET enkuri
apkārtne elementi		

adrese
Sabile, Ventspils iela 4 (kapliča)

kadastrs	88130010096002
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	21.10.2025.

zudumi

autentiskuma pakāpe	99%
apjoms – 100%; jumta forma – 100%; būvgaldniecība - 100%; apdare un dekors – 95%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2
Labs – nepieciešami minimāli ieguldījumi fasāžu remontā un krāsojuma atjaunošanā, būvgaldniecības remontā

novērtējums pilsētvidē
brīvtāvoša ēka baznīcas teritorijā, kas neietekmē pilsētas apbūves raksturu un siluetu. Fragmentāri redzama no Talsu ielas

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
-

piezīmes
vienīgā ēka Sabiles pilsētā, kas saglabājusies sākotnējā veidolā un ir nozīmīga 19.gs. 2. puses arhitektūras, būvgaldniecības un tās aprikojuma liecība



Ventspils_4_88130010096002_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem.



Ventspils_4_88130010096002_fasade2
Skats uz ēku no austrumiem.



Ventspils_4_88130010096002_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Ventspils_4_88130010096002_fasade4
Skats uz ēku no austrumiem.



Ventspils_4_88130010096002_fasade5
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Ventspils_4_88130010096002_dzega1
Sākotnējā dzega. Robdēlis jauns, atbilstošs.



Ventspils_4_88130010096002_durvis1
Sākotnējas durvis ar aprīkojumu.



Ventspils_4_88130010096002
_durvis2
Sākotnēja kastes slēdzenes
nosegplāksne.



Ventspils_4_88130010096002
_logs1
Sākotnējs logs.














Ventspils_4_88130010096002_logs2
Sākotnējs loga aprīkojums.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA LIEPA / RUTA TAURENA 21.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
pamatapjoma fasāde						Krāsu slāņi fiksēti uz sākotnējā apmetuma.
		1.ks. S 2010-R80B		2.ks. S 1005-Y30R	3.ks. S 1015-Y30R	
piebūves fasāde						
dekoratīvie elementi						Krāsojumi konstatēti uz mūra dzegas, pilastriem un starpdzegas.
		1.ks. S 2010-R80B		2.ks. S 1005-Y30R	3.ks. S 1015-Y30R	
cokols						Krāsojumi konstatēti uz sākotnējā cokola apmetuma.
		1.ks. S 6005-Y80R		2.ks. S 2030-Y80R	3.ks. S 5005-Y80R	
durvis						Periodiem atbilstoši krāsu slāņi nav saglabājušies.
logi				Domājams, šajā periodā logi nav pārkrāsoti.		Krāsu slāņi fiksēti uz sākotnējiem logiem.
		1.ks. balts			2.ks. S 4030-Y30R	
slēgi						
piezīmes			Domājams, šajā periodā fasāde nav pārkrāsota.			