

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g. (1890.g. ?)
	pārbūves	~1900.g. - neliela piebūve; 1. PK – 2. PK – piebūves paplašināšana
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	laukakmeņi; dolomīts
	sienas	dolomīts; ķieģeļi
	zelmiņi	mūra
jumts	forma	divslīpju ar pusšļautiem galiem; piebūvēm vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcem. loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S un J apmetums
	sienas	S apmetums
	zelmiņi	S apmetums
	mezonīni	S apmetums
logi	sākotnēji	4 aplodas zelmiņos
	vēsturiski	1 (1. PK – 2. PK)
	Pēc ~1970.g.	6 KN; 12 PL; 2 jumta plaknē
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprīkojums	fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	1
	vēsturiskas	1 (~ 1900.g.)
	Pēc ~1970.g.	1 KN
	aprīkojums	1 S; 1 V (~ 1900.g.)
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 B
skursteņi	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	izmūrētas palodzes
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	dēļu dzega (neatbilstoša)
detāļas		vēsturisks ķieģeļu klons piebūvē
apkārtnes elementi		

adrese
<b>Sabile, Ventspils iela 6</b>

kadastrs	88130010049001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	09.10.2025.

zudumi
slēgi; dakstiņu jumta segums

autentiskuma pakāpe	70%
apjoms – 95%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 12%; apdare un dekors – 75%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2
labs, nepieciešami minimāli līdzekļi, fasādes apdares atjaunošanai

novērtējums pilsētvīdē
telpiski nozīmīga vēsturiskās apbūves un simboliska Ventspils ielas skata daļa, kas iezīmē tās trasējumu un noslēdz skatu ielas likumā

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
likvidēt logus ar stiklojumu jumta plaknē, to vietā veidot jumta logu izbūvi, nomainīt jumta segumu uz dakstiņiem, atjaunot slēgus

piezīmes



Ventspils\_6\_88130010049001\_fasade1

Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Vēsturiskai ēkai nepiemēroti jumta logi ar stiklojumu plaknē.



Ventspils\_6\_88130010049001\_fasade2

Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Ventspils\_6\_88130010049001\_fasade3  
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Ventspils\_6\_88130010049001\_fasade4  
Skats uz ēku no dienvidiem.



Ventspils\_6\_88130010049001  
\_durvis1  
Sākotnējas durvis.



Ventspils\_6\_88130010049001\_durvis2  
Sākotnējo durvju virslogs ar sekundāru vēdināšanas konstrukciju virslogā.



Ventspils\_6\_88130010049001\_durvis3  
Saglabājies sākotnējais rokturis un kastes slēdzenes noseGPLāksne.



Ventspils\_6\_88130010049001\_  
durvis4  
Vēsturiskas durvis. ~1900. g.



Ventspils\_6\_88130010049001\_durvis5  
Lentveida kāšu vira. ~1900.g.



Ventspils\_6\_88130010049001\_logs1  
Vēsturisks logs. 1. PK – 2. PK.



Ventspils\_6\_88130010049001\_  
slegis1  
Sākotnējs slēģa atvērta  
stāvokļa fiksators.



Ventspils\_6\_88130010049001\_fragments1  
Sākotnēji skursteņi.

















Ventspils\_6\_88130010049001\_fragments2  
Ķieģeļu klons piebūves grīdā. ~1900.g.

# FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / IEVA LIEPA 21.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
		1890.g. ?				
pamatajoma fasāde					 	Krāsojums konstatēts uz ēkas sākotnējā apmetuma.
		ks. nav konstatēts	1.ks. S 2005-R80B	2.ks. KAĻĶA BALTS	3.ks. S 0520-Y20R krāsotas ailu apmales: KĀĻKA BALTS	
piebūves fasāde						~1900.g. piebūvei ZR fasādē konstatēts tikai pašreizējais krāsojums.
			ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	
dekoratīvie elementi						Krāsojums konstatēts uz izmūrētajām palodzēm.  Dēļu dzega ~1960.gadi, konstatēts tikai pašreizējais krāsojums.
		ks. nav konstatēts	1.ks. S 2005-R80B	2.ks. KAĻĶA BALTS	3.ks. KAĻĶA BALTS	
cokols						Krāsojums konstatēts uz sākotnējā cokola apmetuma.
		ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	1.ks. S 1040-Y40R	2.ks. S 4005-Y20R	
durvis						Krāsojumi konstatēti uz ārdurvīm galvenajā fasādē.
		ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	1.ks. S 7020-G	2.ks. S 3040-Y60R	
durvis						Krāsojumi konstatēti uz dēļu durvīm (~1900.g.) pagalma fasādes piebūvē.
			1.ks. S 3502-G	saglabājies 1.ks.	2.ks. S 1040-Y80R	
logi						Ks. fiksēts uz vēst. (1.PK - 2.PK) loga pagalma piebūvē.  Sākotnējo logu aplodas zelmiņos tehniski nebija aizsniedzamas.
				1.ks. BALTS	saglabājies 1.ks	
slēgi						Slēgi nav saglabājušies.
piezīmes		Periodam atbilstošs fasādes apdares krāsojums nav konstatēts.			Ailām 17cm platas baltas apmales (saglabāts 2.ks.). Pārkrāsots pārējais apjoms.	