

datējums	celtniecība	1890.g. - 1. PK (pēc 1904.gada)
	pārbūves	-
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi; dolomīts
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	S mezonīns
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	V (20.gs. 20.,30.g.) un J apmetums
	sienas	V apmetums (20.gs. 20.,30.g.)
	zelmiņi	V apmetums (20.gs. 20.,30.g.)
	mezonīni	V apmetums (20.gs. 20.,30.g.)
logi	sākotnēji	5 un 1 aploda (zelmiņos)
	vēsturiski	5 K (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	1 K; 15 KN
	aprikojums	1 V
siēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	2
	vēsturiskas	1
	Pēc ~1970.g.	1 KN
	aprikojums	domājams, ir S viras
kāpnes	sākotnējas	1 B (uz pagrabu)
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 MN
skursteni	sākotnēji	2
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	izmūrētas palodzes; koka dzega
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	-
detaļas		S tekne ar savācējkārbu, notekas; V karoga kāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Sabile, Ventspils iela 11</b>

kadastrs	88130020019001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.10.2025.

zudumi
slēgi, skaidu jumta segums

autentiskuma pakāpe	83%
apjoms – 100%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 42%; apdare un dekors – 95%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 4
slīkts – nepieciešami ieguldījumi konstrukciju remontam, fasāžu un būvgaldniecības izstrādājumu remontam vai nomaiņai, jumta remontam

novērtējums pilsētvidē
vēsturiskai apbūvei atbilstoša ēka, kas iezīmē Ventspils ielas trasējumu nepāra numuru pusē, kur vēsturiskā apbūve saglabājusies minimālā apjomā. Pilsētbūvnieciski svarīga ēkas saglabāšana

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
neatbilstošā jumta seguma nomaiņa (skaidas, skārds); logu ar vēsturiski atbilstošu dalījumu nomaiņa; slēgu atjaunošana

piezīmes
pēc uzcelšanas ēka neapmesta (uz ķieģeļu mūra krāsots ēkas numurs), 1930.gadu 2.puses fotogrāfijās ēka redzama apmesta



Ventspils\_11\_88130020019001\_fasade1  
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Ventspils\_11\_88130020019001\_fasade2  
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Ventspils\_11\_88130020019001\_fasade3  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Fasādes vidū 1970.gados pārbūvēta sākotnējā durvju aila, kreisajā pusē sekundāra aila uz pagrabu.



Ventspils\_11\_88130020019001\_fasade4  
Skats uz ēku no dienvidiem.



Ventspils\_11\_88130020019001\_fragments1  
Ēkas numurs sākotnēji krāsots uz ķieģeļu mūra. Apmetums hronoloģiski jaunāks, domājams, 1920.-1930.gadi.



Ventspils\_11\_88130020019001\_fragments2  
1970.gados pārbūvēta sākotnējā durvju aila (sašaurināta). 20.gs. 2.puses mūra kāpnes, neatbilstošas.



Ventspils\_11\_8813002001900  
1\_durvis1  
Sākotnējas ieejas durvis.



Ventspils\_11\_88130020019001\_fragments3  
Skats uz sākotnēju pagraba noeju. Vēsturiski noeja bijusi pārsegta ar atveramu vētrni.  
Sākotnējas durvis.



Ventspils\_11\_88130020019001\_detala1  
Vēsturiska iebetonēta pagraba noejas vērtnes vira.



Ventspils\_11\_88130020019001\_logs1  
Sākotnējais (mazais) un 1960. gadu logs.



Ventspils\_11\_88130020019001\_logs2  
Jauns logs, kam atkārtoti izmantots vēsturiskais aprikojums.



Ventspils\_11\_88130020019001\_logs3  
19.gs. beigu – 20.gs. sākuma kāšu vira (izmantota atkārtoti).



Ventspils\_11\_88130020019001\_dzega1  
Sākotnējās koka dzegas nobeiguma risinājums pie mezonīna.



Ventspils\_11\_88130020019001\_detala2  
19.gs. beigu – 20.gs. sākuma tekne un noteka.



Ventspils\_11\_88130020019001\_detala3  
Sākotnējs skurstenis (ķieģeļi izšuvoti ar reljefu šuvi).



Ventspils\_11\_88130020019001\_detala4  
Vēsturisks metāla lodziņš bēniņu izgaismošanai.











Ventspils\_11\_8813002001900  
1\_detala5  
Vēsturisks karoga kāta  
turētājs.

# FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / EVA ROTČENKOVA 14.11.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
			pēc 1904.g.	20.gs. 20.,30.g.		
pamatajoma fasāde						Virš ielas fasādes durvīm sākotnēji uz ķieģeļu mūrējuma uzkrāsots ēkas Nr. uz balta fona ar melnu. Krāsojumi fiksēti uz 20.gs. 20.,30.gadu apmetuma.
			nekrāsoti ķieģeļi	1.ks. S 1020-Y20R	2.ks. S 1515-Y20R	
piebūves fasāde						
dekoratīvie elementi						Krāsojumi konstatēti uz izmūrētajām palodzēm.
			nekrāsoti ķieģeļi	1.ks. S 1020-Y20R	2.ks. S 1515-Y20R	
dekoratīvie elementi						Koka dzega.
			ks. nav konstatēts	1.ks. S 3050-Y20R	2.ks. S 2010-G90Y	
cokols						Vēsturiskais 20.gs. 20., 30.gadu apmetums labots ar 20.gs. beigu cementa javas apmetumu.
			dolomīts	ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	
durvis						Krāsojums konstatēts sākotnējām ārdurvīm ielas fasādē. Sākotnējām pagraba durvīm pagalma fasādē vēsturiskais krāsojums nav saglabājies.
			ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	1.ks. S 2010-G90Y	
logi						Krāsojums konstatēts uz 1960.gadu logiem. Sākotnējie logi gala fasādes zelminī apsekošanai tehniski nebija pieejami.
					1.ks. S 5030-Y50R	
slēgi						Slēgi nav saglabājušies.
piezīmes			Sarkanu ķieģeļu mūrējums bez dek. šuvēm.	Ēka apmesta ar kaļķa apmetumu.		