

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g.
	pārbūves	1955. - 1959.g. - kapitāla pārbūve
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	2 (1955.-59.g.)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J viļņotas bitumena loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	V (1955.-59.g.) un J apmetums
	sienas	V apmetums (1955.-59.g.)
	zelmiņi	V apmetums (1955.-59.g.)
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	58 PL; 5 jumta plaknē
	aprikojums	-
siēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 (1955.-59.g.)
	Pēc ~1970.g.	2 KN
	aprikojums	1 V (1955.-59.g.)
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteni	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	3 N
dekoris	sākotnējs	-
	vēsturisks	portiks; kolonnas ar kapiteļiem; izmūrētas palodzes, starpdzegas, dzegas; pilastrī ar rustiem (1955.-59.g.)
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		karoga kāta turētājs un gaismekļi (1955.-59.g.)
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Ventspils iela 14

kadastrs	88130010045001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.10.2025.

zudumi

autentiskuma pakāpe	71%
Apjoms – 90%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība - 2%; apdare un dekors – 95%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 2
kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2
Labs - nepieciešami minimāli līdzekļi fasāžu remontam un apdares atjaunošanai

novērtējums pilsētvidē
ievērojami pārbūvēta vēsturiska ēka. Būtiski raksturo 20.gs. vidus arhitektūru. Pilsētībūvnieciski nozīmīgs objekts ielas frontālajā apbūvē. Ēka saglabājusi vēsturisko mērogu, organiski iekļaujas kopējā apbūvē

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
PVC logu nomaiņa uz vēsturiski atbilstošiem koka logiem

piezīmes
anketēts tikai vēsturiskais apjoms



Ventspils_14_88130010045001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Ventspils_14_88130010045001_fasade2
Dienvidrietumu fasādes portiks.



Ventspils_14_88130010045001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Ventspils_14_88130010045001_fasade4
Skats uz ēkas dienvidu pusi no ziemeļaustrumiem.



Ventspils_14_88130010045001_fasade5
Skats uz ēkas ziemeļu pusi no ziemeļaustrumiem.



Ventspils_14_88130010045001_fasade6
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Ventspils_14_88130010045001 _dzega1
Vēsturiska mūra dzega.



Ventspils_14_88130010045001_fragments1
Pagalma fasādes fragments ar vēsturisku jumta loga izbūvi (1959.g.) un jaunu skursteņa augšdaļu.



Ventspils_14_88130010045001_fragments2
Skats uz portika kolonām un griestiem. 1959.g.



Ventspils_14_88130010045001_durvis1
Durvis. 1959.g.



Ventspils_14_88130010045001_detala1
Gaismeklis. 1959.g.






Ventspils_14_88130010045001_detala2
Karoga turētājs. 1959.g.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / EVA ROTČENKOVA 12.11.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
					pārbūve 1955.g. - 1959.g.	
pamatajoma fasāde						Krāsojums konstatēts uz vēsturiskā (1955.-1959.g.) apmetuma un izpildīts uz balsinājuma gruntējuma.
					1.ks. S 1015-Y50R	
piebūves fasāde						Anketēts tikai vēsturiskais apjoms.
dekoratīvie elementi						Krāsojums konstatēts uz izmūrētajām palodzēm, stūru rustiem, pilastriem ar rustiem. Dzega un portika frontons apsekošanai tehniski nebija pieejams.
					1.ks. S 1015-Y50R	
dekoratīvie elementi						Krāsojums fiksēts uz kolonnu stāviem. Kolonnu kapitēji apsekošanai tehniski nebija pieejami.
					1.ks. KAĻĶA BALTS	
cokols						Vēsturiskais apmetums lielos laukumos labots ar 20.gs.b. - 21.gs.sāk. cementa javas apmetumu.
					ks. nav konstatēts	
durvis						Saglabājušās 1955. - 1959.g. cēlkoka durvis, kas sākotnēji lakotas.
					1.ks. LAKOJUMS	
logi						Ēkai 21.gs. logi.
slēgi						
piezīmes		Sākotnējais apmetums un būvgaldniecības izstrādājumi nav saglabājušies.	Periodam atbilstošs apmetums un būvgaldniecības izstrādājumi nav saglabājušies.	Periodam atbilstošs apmetums un būvgaldniecības izstrādājumi nav saglabājušies.	Krāsojums uz periodam atbilstoša apmetuma.	