

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – ~1890.g.
	pārbūves	-
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	laukakmeņi; dolomīts
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	ķieģeļi
jums	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S un J apmetums
	sienas	S un J apmetums
	zelmiņi	S un J apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	2 (zelminī)
	vēsturiski	1 (20.gs.1.p.); 1 aploda; 4 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	4 PL
	aprikojums	-
siēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	2 KN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 K+MN
skursteņi	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējais	lizēnas ar apmetumā vilktiem rustiem; izmūrētas profilētas palodzes; koka dzega
	vēsturisks	robdēlis
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Ventspils iela 15/17

kadastrs	88130020129002
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.10.2025.

zudumi

autentiskuma pakāpe	69%
apjoms – 100%; jumta forma – 95%; būvgaldniecība – 23%; apdare un dekors – 60%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 4
ēka ar nelielu kultūrvēsturisko vērtību

vizuāls tehniskais novērtējums – 3/2
apmierinošs ielas un gala fasādēm - nepieciešams fasāžu remonts, būvgaldniecības izstrādājumu un daļēji dzegas remonts, palodžu skārda nosegu atjaunošana; labs pagalma fasādei - jāpabeidz krāsošanas darbi

novērtējums pilsētvidē
vēsturiskai apbūvei atbilstoša ēka, iezīmē Ventspils ielas trasējumu nepāra numuru pusē, kur vēsturiskā apbūve saglabājusies minimālā apjomā. Kopā ar bloķēto apjomu pilsētbūvnieciski svarīga ēku saglabāšana

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
neatbilstošā jumta seguma nomaina (dakstiņi, skārds), PVC logu un stilistiski neatbilstošo logu nomaina uz pārējai ēkai atbilstošiem logiem

piezīmes



Ventspils_15_17_88130020129001_002_fasade1
Skats uz ēkām 001 (priekšplānā) un 002 no austrumiem.



Ventspils_15_17_88130020129002_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Ventspils_15_17_88130020129002_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem



Ventspils_15_17_8813002012
9002_fasade4
Skats uz ēkas dienvidrietumu
fasādes ziemeļu galu.



Ventspils_15_17_88130020129002_fasade5
Skats uz ēkas dienvidrietumu fasādes dienvidu galu.



Ventspils_15_17_88130020129002_
fragments1
Sākotnējā reljefā fasādes apdare –
lizēna ar rustojumu, izmūrēta
vienlaidus palodze.



Ventspils_15_17_88130020129002_fragments2
Fasādes fragments ar vēsturisku krāsojumu. Ap logailām krāsotas apmales.



Ventspils_15_17_88130020129002_dzega1
Sākotnēja koka dzega un vēsturisks robdēlis.



Ventspils_15_17_88130020129002_logs1
Vēsturisks logs. 20.gs.1.puse.



Ventspils_15_17_88130020129002_logs2
1960.gadu logs.



Ventspils_15_17_8813002
0129002_durvis1
1960.gadu durvis.














Ventspils_15_17_88130020129002_detala1
Sākotnējs skurstenis.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / EVA ROTČENKOVA 12.11.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
pamatajoma fasāde						Krāsojums konstatēts ielas un gala fasādēs. Pagalma un daļēji gala fasādei jauns apmetums.
		1.ks. S 1010-R70B krāsotas logu apmales KĀĻKA BALTS	2.ks. S 0603-Y20R	3.ks. S 1005-Y30R	4.ks. S 1020-Y30R	
piebūves fasāde						
dekoratīvie elementi						Krāsojums konstatēts uz ēkas lizēnu rustiem un izmūrētās palodzes.
		1.ks. S 1010-R70B	2.ks. S 0603-Y20R	3.ks. S 1005-Y30R	4.ks. S 1020-Y30R	
dekoratīvie elementi						Krāsojums konstatēts uz sākotnējās koka dzegas.
		ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	1.ks. S 1020-Y30R	
cokols						Sākotnējais apmetums lielos laukumos labots ar 20.gs. b. - 21.gs. sāk. faktūrētu cementa javas apmetumu.
		ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	ks. nav konstatēts	
durvis						Krāsojums konstatēts uz 1960.gadu durvīm.
					1.ks. S 4050-B20G	
logi						Krāsojums konstatēts uz 1960.gadu logiem. Sākotnējie un 20.gs. 1.p. logi gala fasādes zelminī apsekošanai tehniski nebija pieejami.
					1.ks. S 4050-Y70R	
slēgi						
piezīmes		Fasādēm: 1.ks. logaillām krāsotas ~17cm platas baltas apmales.				