



Ventspils\_16\_88130010091001\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidiem.



Ventspils\_16\_88130010091001\_fasade2  
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Ventspils\_16\_88130010091001\_fasade3  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Ventspils\_16\_88130010091001\_fasade4  
Skats uz ēku no rietumiem.



Ventspils\_16\_88130010091001\_logs1  
Sākotnēji logi. Divvērtņu logam saglabājies aprīkojums.








Ventspils\_16\_88130010091001\_logs2  
Sākotnēja loga kāšu vira.

**FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA**

 adrese **RUTA TAURENA / EVA ROTČENKOVA 12.11.2025**

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
pamatapjoma fasāde						Krāsojums konstatēts ēkas gala fasādē.  Ielas fasādei jauns apmetums.
			1.ks. 1502-G50Y	2.ks. S 1005-Y40R	3.ks. S 1515-Y60R	
piebūves fasāde						
dekoratīvie elementi						
cokols						
durvis						
logi						Krāsojums konstatēts uz sākotnējiem logiem gala fasādes zelminīt.
			ks. nav konstatēts	1.ks. S 5040-Y40R	2.ks. S 3040-Y	
slēgi						
piezīmes						