

datējums	celtniecība	19.gs.2.puse – 1890.g. (1887.g. ?)
	pārbūves	1970.gadi – jumta izbūves abpus mezonīnam un pagalmā
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	dolomīts
	zelmiņi	mūris
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	S mezonīns
	jaunas izbūves	4 (1970.gadi)
	materiāls	viļņotas azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S un J apmetums
	sienas	S apmetums
	zelmiņi	S apmetums
	mezonīni	S apmetums
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	13 KN (1950.,60.gadi)
	Pēc ~1970.g.	13 KN; 7 PL
	aprikojums	-
siēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	4 KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	-
skursteni	sākotnēji	4
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	rustoti pilastrī; izmūrētas profilētas dzegas un sandriki; izmūrētas palodzes; reljefi dekori mezonīnā
	vēsturisks	-
	Pēc ~1970.g.	izmūrētas palodzes
detāļas		V karoga kāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
Sabile, Ventspils iela 12

kadastrs	88130010002001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	22.10.2025.

zudumi
dakstiņu jumta segums; piebūve pagalma fasādē ēkas D galā (ateja ?)

autentiskuma pakāpe	61%
apjoms – 85%; jumta forma – 70%; būvgaldniecība - 0%; apdare un dekors – 90%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 3/5
apmierinošs ēkai kopumā, nepieciešams būvgaldniecības izstrādājumu remonts, fasāžu kosmētiskais remonts; 5 – ļoti slikts reljefajam dekoram, nepieciešama pilnīga profilējumu un frontona dzegas, daļēja rustu un "spoguļu" dekora atjaunošana

novērtējums pilsētvidē
vēsturiskai apbūvei atbilstoša ēka, kas iezīmē daļēju zudušo, vēsturisko ielas perimetrālās apbūves raksturu. Pilsētbūvnieciskai struktūrai svarīga ēkas saglabāšana

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
pie mezonīna bloķēto jumta loga izbūvju likvidācija un brīvstāvošu izbūvju izveide ielas fasādē; neatbilstošo logu gabarītu maiņa atbilstoši sandriku izvietojumam; stilistiski vienotu koka logu un durvju atjaunošana; jumta seguma maiņa (dakstiņi, skārds)

piezīmes
pieaicināms sertificēts speciālists/restaurators, lai novērtētu mezonīna "spoguļos" esošā dekora atjaunošanas iespējas. Dekora struktūra poraina, java drupena, kvalitāte ļoti slikta



Ventspils_12_88130010002001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Jumta izbūves mezonīna abās pusēs - 1970.gadi.



Ventspils_12_88130010002001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Ventspils_12_88130010002001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Ventspils_12_88130010002001_fasade4
Skats uz ēkas dienvidu galu no ziemeļaustrumiem. 1970.gadu jumta izbūves.



Ventspils_12_88130010002001_fasade5
Skats uz ēku no dienvidiem.



Ventspils_12_88130010002001_fragments1
Dienvidrietumu fasādes centrālā daļa ar sākotnējo reljefo apdari.



Ventspils_12_88130010002001_fragments2
Sākotnējais reljefais dekors dienvidrietumu fasādes centrālajā daļā.



Ventspils_12_88130010002001 -dzega1
Sākotnējā dzega ēkas dienvidu stūrī. Zem esošā jumta seguma saglabājies sākotnējais skaidu zemsegums.



Ventspils_12_88130010002001_dzega2
Daļēji saglabājusies sākotnējā dzega mezonīna frontonā.



Ventspils_12_88130010002
001_logs1
Logs. 1950. - 1960.gadi













Ventspils_12_88130010002001_detala1
Vēsturisks karoga kāta turētājs.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA LIEPA / DAIGA LĒVALDE 13.11.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	plezīmes
		1887.g. ?				
pamatajoms fasāde						Krāsu slāņi fiksēti uz ēkas sākotnējā apmetuma 1.stāva līmenī.
		1.ks. S 2030-Y80R		2.ks. S 1005-Y40R	3.ks. S 1020-Y30R	
piebūves fasāde						
dekoratīvie elementi		  		 		Krāsojumi fiksēti uz sākotnējiem dekoratīvajiem elementiem: stūru rustiem, rustotajiem pilastriem, lizēnām, mūra dzegām, izmūrētajām palodzēm, sandrikiem un reljefajiem dekoriem mezonīnā.
		1.ks. palodzes: S 2030-Y80R; starpdzega, pilastrī, lizēnas, dekori mezonīnā: S 1020-Y90R; dzega, sandriki: kaļķa balts		2.ks. S 1005-Y40R dekori mezonīnā: kaļķa balts	3.ks. S 1020-Y30R	
cokols						Uz sākotnējā cokola apmetuma periodiem atbilstoši krāsu slāņi nav konstatēti.
durvis						Ēkai nav saglabājušās durvis, kas būtu vecākas par 20.gs. 60.gadiem.
logi						Krāsojums fiksēts uz 20.gs. 50., 60.gadu logu aplodas.
					1.ks. S 2050-Y20R	
slēgi						
plezīmes			Šajā periodā fasāde nav pārkrāsota.	Fasāde krāsota neizceļot detaļas, izņemot, reljefos dekorus mezonīnā.	Fasāde krāsota neizceļot detaļas.	Ēkas jumta izbūves abpus mezonīnam un pagalmā - 20.gs. 70.gadi.